

CALÇA DE PROTEÇÃO A CORTES PROVOCADOS POR MOTOSSERRAS

Tam	cm	A	B
M		165-170	94-98
G		170-175	102-106
XG		175-180	110-114
XXG		185-190	116-120

PS-502 PROTEÇÃO TOTAL | PS-503 PROTEÇÃO FRONTAL
 PS-502 C.A.: 37.128 | PS-503 C.A.: 37.129

COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER

ISO 11393-6:2018


 CLASSE 0
 16,0 ± 0,2 m/s

ESTE EPI SE DESTINA A PROTEÇÃO NO USO DE MOTOSSERRAS DE ACORDO COM A NR6, SEGUINDO A NORMA 11393-6

kg	PS-502	PS-503
M=	1,1Kg	0,8Kg
G=	1,2Kg	0,9Kg
XG=	1,4Kg	1,0Kg
XXG=	1,5Kg	1,1Kg

ESTA VESTIMENTA É DE USO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO A CORTES PROVOCADOR POR MOTOSSERRAS;

SEU USO PARA OUTROS FINS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS USUÁRIOS;

CONFORME A NR-31, PARAGRAFO (31.12.46) " O EMPREGADOR RURAL OU EQUIPARADO DEVE PROMOVER A TODOS OS OPERADORES DE MOTOSSERRA E MOTOPODA, TREINAMENTO SEMIPRESENCIAL OU PRESENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA DESTAS MÁQUINAS,..." E (31.6.5) "CABE AO EMPREGADOR ORIENTAR O EMPREGADO SOBRE O USO DOS EPI E DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, E TREINAMENTO SOBRE ONDE E COMO UTILIZAR ESTE EPI."

ESSA VESTIMENTA NÃO OFERECE PROTEÇÃO A TODOS OS RISCOS, ELA FOI DESENVOLVIDA PARA MINIMIZAR OS RISCOS.

USO CORRETO DO EPI

- Assegure-se de que o EPI esteja limpo e adequado para o uso antes de reutilizá-lo;
 - É indispensável o uso de equipamentos complementares tais como CAMISA DE PROTEÇÃO PROTSpray, capacete, luvas e botas

PROIBIÇÕES

- Não usar o EPI para combate de incêndios florestais ou outras atividades que envolvam risco químico, térmicos, etc.

- Não utilizar este EPI em nenhuma hipótese caso ela sofra danos.

- Não usar este EPI se o mesmo estiver encharcado com combustível, óleo, ou qualquer substância inflamável.

- É EXTREMAMENTE PROIBIDO O Ajuste ou Reparo neste EPI tais como remendos, bordados, costura, ajustes, etc.

ATENÇÃO

- Se o material de proteção sofrer danos, a vestimenta deve ser descartada;

- Recomendamos a aquisição de duas unidades por usuário para usar alternadamente entre as lavagens;

- Conservar este EPI em local seco e ventilado;

- Não expor a altas temperaturas;

- Evite danificar este EPI através do contato com objetos escoriantes e cortantes;

- Este EPI não oferece proteção para todos os riscos;

- Os materiais usados na produção deste EPI não causam reação alérgica ou irritações.

- Com o uso e contaminação do EPI (por exemplo, resinas de árvores, resíduos de óleos ou combustíveis, etc.) podem reduzir o seu nível de proteção e sua vida útil;

- O número de lavagens e secagens podem também reduzir o nível de proteção;

- O nível de proteção depende de diversos fatores como:

- técnicas de trabalho;
- potência da motosserra;
- afiação e velocidade da corrente;
- ângulo;
- força de contato quando em contato com o EPI.

LAVAGEM

PARA GARANTIR O MELHOR NÍVEL DE PROTEÇÃO POSSÍVEL AS SEGUINTE REGRAS DEVEM SER SEGUIDAS:



PROIBIÇÕES

- NÃO LAVAR EM MÁQUINA, TANQUINHO OU SIMILAR;
- NÃO BATER, TORCER;
- NÃO ESFREGAR COM ESCOVA DURA E OU OUTRO MATERIAL ABRASIVO;
- NÃO LAVAR DO LADO AVESO;
- NÃO UTILIZAR ALVEJANTE, AMAÇIANTE, ACIDULANTE OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO

- É recomendado a sua lavagem logo após o uso, ou no mínimo 3 vezes por semana;

- Este EPI devem ser lavadas separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação;

- Não esfregue a sujeira ou manchas com escova dura, e outro material abrasivo;

- No processo de lavagem, não deixar do lado avesso pois as fibras de proteção podem ser danificadas;

- Utilize apenas sabão neutro.

Não utilize nenhum alvejante, amaciante, acidulante ou qualquer outro químico;

- Lavar manualmente com esponja macia;

- Lave a uma temperatura de até 40°C;

- Não torcer, bater, ferver, não usar máquina ou tanquinho, não centrifugar;

- Após a lavagem, não é necessário processo de remodelagem, pois a vestimenta não encolhe o suficiente.

PROCESSO	TEMPO	TEMPERATURA	OBJETIVO
1 - PRE - LAVAGEM - DEIXAR DE MOLHO EM RECIPIENTE COM ÁGUA.	30 MINUTOS	AMBIENTE	ABRIR AS PARTÍCULAS ADERIDA, ABRIR POROS DAS FIBRAS
2 - LAVAGEM / ENXAGUE - MERGULHE O EPI E ESCORRA E ESFREGUE COM ESCOVA MACIA	30 MINUTOS	AMBIENTE	NÃO CAUSAR TRAUMATISMO NO TECIDO ESFREGUE COM DELICADEZA COM ESCOVA MACIA
3 - SECAGEM - SECAR NA SOMBRA SEM TORCER	TEMPO NECESSÁRIO	AMBIENTE	SECAR NA SOMBRA PENDURADA PELO CÔS DA CALÇA

OBS: APÓS A LAVAGEM, O EPI DEVERÁ SER ESTENDIDO VERTICALMENTE SEM TORCER

IMPORTANTE

SE AS CONDIÇÕES INDICADAS NA LIMPEZA E INSTRUÇÕES GERAIS NÃO FOREM SEGUIDAS CORRETAMENTE, A PROTSpray NÃO SE RESPONSABILIZARA POR QUALQUER ENRUGAMENTO, RASGAMENTO OU OUTROS EFEITOS DE DETERIORAÇÃO DO EPI.

DESCARTE



Este EPI é passível de reciclagem pois é 100% Poliéster. O descarte desta vestimenta é de inteira responsabilidade do seu adquirente.

Este EPI deve ser descartado após sofrer corte ou desgaste onde tenha danificado o tecido e fibras de proteção ficando assim inutilizável.