

CAPUZ FUGA DE ABELHA



embalagem de
transporte



ISO:13934:2003



AB

**TAMANHO:
ÚNICO**

ATENÇÃO

Este equipamento é para uso exclusivo em um eventual ataque de insetos, dando ao seu usuário segurança para fugir encontrar um abrigo.

Este equipamento não é indicado para o manejo de abelhas e ou exterminio de insetos com ferrão.

Este equipamento não é indicado para pessoas alérgicas a picada de insetos.

Esta vestimenta não elimina o risco de picadas ou ferroadas, mas reduz o seu efeito em caso de ataque de insetos com ferrão.

Ao adiqueirir este equipamanto faça um ensaio de como vestir. Depois dobre e guarde novamente em sua embalagem de transporte.

Transporte este equipamento de segurança junto ao corpo em locais onde possa ocorrer ataques de abelhas e insetos com ferrão.

Percebendo o ataque de abelhas e outros insetos retire o capuz SCAPEBEE da sua bolsa de transporte, passe os braços pelas alças e imediatamente coloque o capuz em sua cabeça.

Fuja do ataque e procure um abrigo.

LAVAGENS



1º - PRE - LAVAGEM - Deixar de molho em recipiente com água durante 30 minutos para abrir as partículas aderidas e abrir os poros das fibras.

2º - LAVAGEM - Mergulhe o EPI em água com sabão neutro por 30 minutos para retirar a sujeira.

3º - LAVAGEM COMPLEMENTAR - Esfregue onde houver sujeira com uma escova macia até retirar-la sem danificar o EPI

4º - ENXÁGUE - Em água corrente e limpa retire todo o sabão junto com a sujeira do EPI

5º - SECAGEM - Estenda o EPI pendurado pelo ombros na sombra em local aberto e bem arejado até que esteja completamente seco.